


Každodenní a dlouhodobé vystavení prachu představuje významné pracovní riziko. Množství prachu vnikajícího do plic nebo poškozujícího pokožku lze výrazně snížit použitím pokročilého a účinného systému odsávání prachu během broušení, který také snižuje riziko nemoci z povolání nebo nebezpečné expozice. Bezprašné síťové broušení vyvinuté Mirkou je účinný způsob, jak minimalizovat množství prachu a nebezpečí související s prachem na pracovišti.



Zařízení

Efektivní odstraňování prachu je kombinací mnoha věcí

- Celý povrch brusiva sítě Abranet odsává prach
- Odstranění prachu z pracovního povrchu na nástroji
- Bezpečné ukládání prachu do odsávacího vaku
- Při broušení také doporučujeme udržovat pracoviště včistotě a nosit ochranné pomůcky (jako jsou brýle a maska).

Třídy				
L Nízké riziko		Limitní hodnota expozice na pracovišti >1mg/m3.	Filtruje 99% veškerý odsátý prach	Mirka modely 1025 L, 1125 L, 1230 L (HEPA filtr je k dispozici také pro 1230 L)
M Střední riziko		Limitní hodnota expozice na pracovišti >0,1 mg/m3, stejně jako expozice dřevěnému prachu	Filtruje 99,95 % z veškerý odsátý prach	Mirka modely 1230 M, 1242 M (k dispozici také HEPA filtr)
H Vysoké riziko		Extrémně karcinogenní prach, včetně olova, uhlí, dehtu, niklu, kobaltu, mědi, kadmia, as-bestu, formaldehydu, plísní, patogenů a bakterií	Filtruje 99,997 % z veškerý odsátý prach	



Poznámka: Za výběr správného zařízení je odpovědný koncový uživatel. V jakékoli nejasné situaci kontaktujte zdravotní úřady.