


Modro-žlutá páska SuperTape
zajišťuje trvalé spojení i na
obtížném povrchu.



modro-žlutá SuperTape

Vysoký výkon pro speciální lepení.

- Silná přilnavost s vysokou počáteční přilnavostí, dokonce i bez okamžité přilnavosti základní ho nářez k většině materiálů
- Vhodné pro nízkoteplotové povrchy, práškově lakované podklady, různé plasty, PVC, potažené sklo, hliník, keramika, silikony*
- Odolný vůči změkčovadlům, rozpouštědům, chemikáliím
- Odolné vůči UV záření, teplotě, vodě a počasí

*Provedte před použitím vhodné testy pro všechny materiály a v případě potřeby použijte základní nářez. Plasty jako PP, PE, PTFE atd. se velmi liší.
Nepoužívejte pro dekorativní fólie na bázi PMMA.



Vlastnosti produktu:

Blaugelb SuperTape je oboustranná vysoce výkonná lepicí páska na bázi akrylu. Bylo speciálně vyvinuto pro lepení na nízkoeenergetické povrchy (Low Surface Energy, LSE) jako jsou povrchy s práškovým nátěrem a různé plasty, lakované sklo a mnoho dalších povrchů, které kladou vysoké nároky na lepení .

S páskou blaugelb SuperTape není ve většině případů základní nářez nutný, ale nabízí také odpovídající základní nářezy blaugelb pro odpovídající požadavky.

Modrožlutá páska SuperTape se skládá ze 100% akrylového lepidla, které vytváří téměř nezníčitelné spojení mezi lepenými substráty. Modrožlutá SuperTape dokáže absorbovat a kompenzovat rozdílnou tepelnou roztažnost dvou materiálů, se kterými je spojena. Vzhledem k tomu, že páska zůstává viskoelastická, je velmi vhodná pro pohlcování dynamických zatížení a trvalé pohlcování tahových, smykových, štipicích a odlupovacích sil. Modrožlutá SuperTape díky své silné počáteční přilnavosti okamžitě přilne.

Struktura uzavřených buněk dává pásce blaugelb SuperTape absolutní větru a voděodolnost. Při lepení dvou kovů působí modrožlutá páska SuperTape jako bariéra a zabraňuje korozi kovů mezi nimi a mezi povrchy.

Modrožlutá páska SuperTape se díky svým speciálním vlastnostem používá i v mnoha jiných případech lepení výplní dřev na plastové/hliníkové dveře.

Výhody produktu:

- silná přilnavost s vysokou počáteční přilnavostí, dokonce i bez základní ho
- nářezu, okamžitá přilnavost k většině materiálů
- vhodné pro nízkoeenergetické povrchy, práškově lakované podklady, různé plasty, PVC, lakované sklo, hliník, Keramika, silikony*
- vysoká pevnost v odlupování a ve smyku
- vynikající citlivost při přizpůsobivosti strukturovaným povrchům mimo jiné
- odolný vůči změkčovadlům, rozpouštědům, chemikáliím
- Odolný vůči UV záření, teplotě vodě a počasí
- trvale odolná proti stárnutí
- vibrační a zvukově izolační vlastnosti
- odolný proti roztržení a robustní
- vynikající těsnost, není nutné samostatné těsnění
- vysoká odolnost proti nárazu i při teplotách pod 0°C
- teplotně odolný od -40°C do +90°C, krátkodobě až do +120°C
- v systému s koordinovaným čističem blaugelb IPA 10, blaugelb K dispozici je Primer 101 a modrožlutý Primer 33
- rovnoměrné rozložení napětí

Technické údaje:


název článku	VE	Art-No.
modrožlutá SuperTape 064 černá 12 mm x 33 m x 0,64 mm 5 rolí		0414730
modrožlutá SuperTape 110 černá 12 mm x 33 m x 1,10 mm 5 rolí		0414731
modrožlutá SuperTape 150 černá 12 mm x 16,5 m x 1,50 mm 5 rolí		0414732

	SuperTape 064	SuperTape 110	SuperTape 150
Tloušťka:	0,64 mm ± 15 %	1,10 mm ± 10 %	1,50 mm ± 10 %
Materiál nosiče:	pružná akrylová páska		
Lepidlo:	Akrylátové lepidlo 60		
Hustota:	600 kg/m³		
Barva:	černý		
ochranný film:	silikonizovaný PE, červený		
Odolnost vůči rozpouštědům:	úspěšný		
UV odolnost:	úspěšný		
Teplotní odolnost (minimální / krátkodobá / trvalá):	-40 °C / 120 °C / 90 °C		
90° odlupovací síla:	31 N/10 mm	40 N/10 mm	41 N/10 mm
Dynamická smyková síla:	720 kPa	650 kPa	620 kPa
Normální pevnost v lomu:	730 kPa	650 kPa	610 kPa
Statická smyková síla při 22 °C / 66 °C / 93 °C / 121 °C: Hmotnost, která udrží 1 % tvrdění po dobu 10 000 minut (7 dní)	1000/500/500/250 g		

*Proveďte před použitím testy na všech materiálech a v případě potřeby použijte základní nářez. Plasty jako PP, PE, PTFE atd. se velmi liší. Ne pro dekorativní fólie na bázi PMMA.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našich nejlepších znalostí informacím a technickým detailům, které máme k dispozici, nepředstavují však záruku podle § 443 německého občanského zákoníku (BGB) Naše pokyny pro zpracování jsou obecně platné směrnice a mohou se v jednotlivých případech lišit v důsledku široké škály možných použití a aplikací. Proto vás automaticky neosvobozují od pokusů o vlastní experimenty. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny a další vývoj.

Technické údaje:



Zpracování :

Pro přípravu na lepení vždy povrch důkladně očistěte, odstraňte prach, mastnotu a volné částice. I když se povrch jeví jako čistý, pro dobrý výsledek přilnavosti je nezbytné předběžné čištění pomocí blaugelb Cleaner IPA 10. V případě potřeby ošetřete při pravém blaugelb Primer 33 nebo blaugelb Primer 101. Použití modrožlutého základního nářadu 33 nebo 101 zkracuje dobu dosažení konečné pevnosti o cca.

72 hodin až přibližně 24 hodin. Při lepení hliníku je nutné provést speciální předčištění. Podívejte se prosím na příslušné technické listy.

Teplota zpracování (lepicí páska, podklad a prostředí) musí být minimálně +15°C, optimální je +22°C.

Aby nedocházelo ke znečištění povrchů při lepení, musí být pracovní prostředí bezprašné a na površích a lepidle nesmí být otisky prstů, oleje ani jiné nečistoty.

kapela musí být přitomna.

Před použitím musí být materiál otestován na vhodnost pro zamýšlený účel a na lepení pomocí vhodných zkoušek.

Rozviňte modrožlutou pásku SuperTape a přiložte ji lepicí stranou na suchý, čistý povrch.

Kapela se drží pod tlakem povrch a spojí se s materiálem, který se má lepit. V okolí

Pro dosažení maximální přilnavosti je nutný minimální přitlačný tlak 10 N/cm² podél lepeného povrchu. Lisování by mělo být prováděno přitlačným válcem (ručním válcem nebo mechanickým lisovacím zařízením).
být proveden.

Páska nesmí být přetažena a plochy musí být slepeny paralelně k sobě, tedy bez pnutí, aby byla zajištěna trvalá přilnavost

Pro přilepení k druhému podkladu odstraňte červenou ochrannou fólii a přitiskněte podklad, který byl očištěn blaugelb Cleaner IPA 10 a v případě potřeby předem ošetřen blaugelb Primer 101 nebo blaugelb Primer 33, pomocí blaugelb SuperTape. Podle stejného postupu jako

postupujte tak, jak je popsáno výše. I zde musí být kontaktní tlak podél lepicí plochy nejméně 10 N/cm².

Při použití pásky blaugelb SuperTape k lepení dveřních panelů dodržujte samostatné pokyny k instalaci. Dekoratивní fólie na bázi PMMA nejsou vhodné pro lepení lepicí páskou.

Skladovací a dodací podmínky:

Modrožlutá páska SuperTape je dodávána v krabici. Skladujte v originálním balení a na suchém místě. Při +4°C až +38°C je skladovatelnost 18 měsíců.

Bezpečnostní upozornění :

Podle současných předpisů a pokynů výrobek není palivo.